



«ШВАРЦНАТ»

Чёрная глубокоматовая краска без запаха


Насыщенно чёрная шелковисто-матовая краска без запаха универсального назначения



Быстросохнущая
Без запаха
Отличная укрывистость
Максимальное удобство в применении. Нанесение без разбрызгивания и потёков
Стойкое к мытью покрытие
Максимальное светопоглощение (до 95%)

Цвет:

Чёрный.



Область применения:

Краска «Шварцнат» имеет очень широкое применение:

- чёрная краска для потолка и стен торговых и развлекательных помещений, ресторанов, боулингов, кинотеатров, паркингов;
- любые поверхности в бытовых и технических помещениях;
- по дереву и деревянной мебели как внутри помещений, так и для наружных работ, стойкая к атмосферным воздействиям;
- быстросохнущая чёрная краска по оцинкованному и чёрному металлу;
- для создания базовой чёрной поверхности в 3D-помещениях с ультрафиолетовой подсветкой и флуоресцентной графикой и рисунками;
- чёрная краска для поверхности деревянных и бетонных полов.

Степень блеска:

7
(матовая)

Упаковка:

4 и 14 кг
Евроведра

Состав:

Пигмент: светостойкие пигмент без соединений свинца.
Связующие: дисперсия акрилового сополимера и винилацетата в этилене.
Растворитель: вода.
Компоненты: частицы кварца и углерода.

Температурный режим:

от +15°C до +30°C

Разбавление:

При необходимости можно разбавить до рабочей вязкости тёплой водой не более 1/10.

! Разбавление не рекомендуется

Расход:

300 г / м²

Нанесение:

Подготовка поверхности.

Для того, чтобы материал был нанесён наиболее качественно и прослужил как можно дольше, необходимо предварительно позаботиться о поверхности, на которую он будет нанесён.

1. Рекомендуем предварительно нанести на поверхность грунтовку глубокого проникновения, чтобы сгладить излишне пористые штукатуренные и шпаклёванные участки.

2. После этого желательно укрепить и выровнять поверхность составом «Гудинер», чтобы наиболее качественно в дальнейшем нанести материал.

3. Далее следует предварительно замывать поверхность с использованием моющих составов (также с применением обезжиривателя «Капиляр» - для удаления замасливания)

! Стоит обратить внимание на возможные проблемы с поверхностями, обработанными маслами типа «Osmo» и их аналогами. Рекомендуем предварительно подшкурить глянцевые и топпинговые поверхности.

Нанесение.

Поверхность готова к нанесению, можно приступать к окрашиванию.

1. Необходимо перемешивать краску в ведре (палочкой, либо низкооборотистой дрелью) каждый раз перед отливом в лоток.

! В случае пневматического распыления, применяйте капроновый фильтр-элемент.

2. В случае нанесения велюровым валиком, напитайте его в углублении лотка. Затем раскатайте по ребристой части для удаления лишней краски. Нанесите краску на поверхность валика тонким слоем, исключая подтёки.

! Не пытайтесь за один слой добиться идеальной укрывистости (финишного эстетического вида).

3. Повторите нанесение через 1-6 часов в зависимости от температуры, влажности и воздухообмена в помещении (дождавшись высыхания первого слоя).

При необходимости краску можно разбавить тёплой водой не более 1/10 (разбавление не рекомендуется!)

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре объёмом не более 120% от объёма краски, чтобы не было подсыхания плёнки. Беречь от солнечных лучей.

* При хранении черной матовой краски в течение гарантийного срока в невскрытой таре возможны:

1. появление поверхностной подсохшей пленки
2. выпадение трудно перемешиваемого осадка;
3. повышение вязкости.

Все эти проявления не являются и не признаются браковочными.

После вскрытия тары:

- аккуратно срезать поверхностную пленку по периметру тары шпателем и удалить;
- перемешать выпавший осадок при помощи средств малой механизации (растворомешалка, пневмомешалка для перемешивания краски) в течение 3-6 минут;
- после перемешивания дать краске «отстояться» от получаса до 1 часа в зависимости от температуры и вязкости;
- измерить вязкость отстоявшейся краски и довести ее до заявленной, либо до рабочей вязкости, добавив разбавитель (ортоксилон, Р-5, Р-12);
- налить краску в лоток или ёмкость распылителя через фильтр-элемент с ячейкой 100-120 микрон.

Технические спецификации

Сухой остаток	50 %
Плотность	1,35 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Время высыхания на отлип, 23°C 50% RH	1 час
Время до нанесения следующего слоя, 23°C 50% RH	2-3 часа
Расход	7-10 м2/л
Цвет	Чёрный
Хранение в оригинальной упаковке	Min 4 года при t° от +5°C до +30°C
Степень блеска	7
Класс устойчивости к мокрому трению	2